

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»		
Фактический адрес	111672, г.Москва, ул.Суздальская, д.40Б		
Юридический адрес	111672, г.Москва, ул.Суздальская, д.40Б		
Округ, район	ВАО, Ново-Косино		
Телефон/ E-mail	8 (495) 703-25-90, E-mail:collegemusteatriskustv@culture.mos.ru		
Вид деятельности	Профессиональная образовательная организация		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)	2 здания		
Количество и назначение входов	2 входа		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			540 чел. в день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			Есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			Нет
Возможность дистанционного обслуживания			Нет

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частично доступна	Доступна	Частично доступна	Доступна
Входная группа	Частично доступна	Частично доступна	Частично доступна	Доступна
Пути движения	Частично доступны	Частично доступны	Частично доступны	Доступны
Зона оказания услуги	Не доступна	Не доступна	Частично доступна	Доступна
Санитарно-бытовые помещения	Частично доступны	Частично доступны	Частично доступны	Доступны

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Не доступна	Не доступна	Частично доступна	Доступна
Доступность услуги	Не доступна	Не доступна	Частично доступна	Доступна
Доступность итоговая	Не доступна	Не доступна	Частично доступна	Доступна

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	В рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	Технические решения не возможны
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Технические решения не возможны
Санитарно-гигиенические помещения	В рамках текущего ремонта
Все зоны и участки объекта в целом	В рамках капитального ремонта и реконструкции

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не определен

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации частичная или полная доступность для всех групп инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «06» июля 2016 г.,

Дата составления паспорта «07» июля 2016г.

Руководитель организации  
Пелевина Т.А.

/Ф.И.О.

Председатель общественной организации  
инвалидов

/Ф.И.О/

М.П.

М.П.